


6023-2979 Folding Drying Rack ©2014 Whitmor, Inc.


Складная сушилка для белья.
Инструкция по сборке.



A 1 ea

Left side frame


Левая рама 1 шт.



B 1 ea

Right side frame

Правая рама 1 шт.



C 11 ea

Hanging bar

Перекладина 11 шт.

Изделие
предназначено для
сушки белья.

**Assembly
Time:**
Less than
15 minutes.


This product's intended use
is for drying laundry.

Tools Needed: No tools required


Инструмент для сборки не требуется.

STEP 1. Lay the left side frame (A) on the floor or hard surface. Insert all the hanging bars (C) onto left side frame by sliding each one into the connectors on the side frame.

Шаг 1. Положите левую раму (A) на пол. Прикрепите все перекладины (C) к раме, надев на соответствующие защелки.




STEP 2. With all hanging bars assembled onto the left side frame, place the right side frame (B) onto top aligning and sliding each hanging bar into the connectors on the right side frame.



Шаг 2. Поместите правую раму (B) сверху на перекладины, прикрепленные к левой раме в шаге 1. Наденьте каждую перекладину на защелку на раме.

STEP 3. Set drying rack upright and lock the top by sliding the slots together. Assembly is now complete. Your drying rack can be folded down for easy storage after use. Enjoy your new Whitmor folding drying rack.



Шаг 3. Поставьте сушилку на ноги и закрепите верх. Готово.

Part	Reference
A	F7114
B	F7115
C	F7116

MADE IN CHINA



8680 Swinnea Road • Suite 103 • Southaven, MS • 38671

NEED HELP? For help with assembly, or if you are missing a part, please call Whitmor's Customer Service Department, 1-888-944-8667 between 8 a.m. and 4:30 p.m. (Central Standard Time) Monday through Friday. Or email: help@whitmor.com. Visit us online at www.whitmor.com

Printed in China